

Jefe de Guardia Planta Concentradora

Descripción de Puesto

Área: Planta.

Reporta a: Jefe de Procesos.

Le Reportan: Operación Planta.

Ubicación: Huahocolpa Uno.

Historia de la compañía

Establecida en 2004, Endeavour Silver Corp es una empresa minera enfocada en el descubrimiento y explotación de plata, con proyectos y operaciones en cuatro países: México, Perú, Chile y Estados Unidos. Nuestro propósito es ser un productor líder de plata que crea valor para nuestros grupos de interés mediante el descubrimiento, desarrollo y operación de nuestras minas de manera sostenible. Con sede en Vancouver, Canadá, Endeavour Silver cotiza en la NYSE: EXK y en la TSX: EDR.

Propósito del Puesto

Compañía Minera Kolpa S.A. ("Kolpa"), subsidiaria peruana de Endeavour Silver Corp., opera la unidad Huachocolpa en Huancavelica y está enfocada en la exploración, desarrollo y producción de depósitos polimetálicos, con énfasis en prácticas mineras sostenibles y responsables.

El Jefe de Guardia Planta Concentradora es encargado de planear, supervisar, coordinar, controlar, recomendar, informar y dirigir el proceso de procesamiento de minerales siguiendo los programas establecidos en el mediano y corto plazo de la operación mecánica y metalúrgica en planta concentradora y relavera; con el objetivo de obtener unos buenos productos finales con tonelaje, calidad y recuperación de los concentrados.

Responsabilidades Principales

- Supervisar y coordinar las actividades operativas del personal durante la guardia, asegurando la continuidad y eficiencia de los procesos.
- Monitorear el desempeño de la planta y tomar acciones correctivas ante desviaciones operativas o incidentes.
- Velar por el cumplimiento de los estándares de seguridad, calidad y medio ambiente.

- Coordinar con las áreas de mantenimiento, laboratorio y operaciones para garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los equipos.
- Elaborar y comunicar reportes de turno, informando incidencias, resultados y condiciones operativas relevantes.

Requisitos

Experiencia

Indispensable poseer un mínimo de 03 años de experiencia en el área de planta concentradora en empresas del sector minero (polimetálicas) como Supervisor/Jefe de Guardia.

Educación

- Profesional colegiado y habilitado de la carrera de Ingeniería Metalúrgica.
- Post-Grado o Especialización en Metalurgia, Geometalurgia o similares.

Habilidades y Conocimientos especiales

- Conocimiento experto sobre la normativa vigente en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Dominio de MS Office a nivel avanzado.

Competencias

- Visión estratégica.
- Pensamiento analítico y sistémico
- Orientación a resultados.

Idiomas

- Inglés intermedio

Requisitos Físicos

- Capacidad para trabajar en ubicaciones remotas.